INSPECCION PRE-USO
VEHICULO UTILITARIO

FECHA:	23-Julio-2020	kilometraje:	240317
Placa del vehículo:	TC9223-Y	Puesto y Vp:	Supervisor
Nombre del conductor:	Josue Flores		
Tipo de vehículo	Mitsubishi L200		

Cumplimiento SI (✔) NO (X)	Cumple Si	Cumple No
Documentación Vigente		
* Poliza de seguro	✓	
* Licencia de conducir	✓	
* Tarjeta de circulación	✓	
Revisión de luces del tablero		
* (1) Aceite de motor	✓	
* (2) liquido refrigerante	✓	
* (3) liquido de freno	✓	
* (4) Bateria	✓	
* (5) Revisar motor	✓	
(6) liquido limpiaparabrisas	✓	
Revisión exterior		
* Luces delanteras y traseras	✓	
* Luces de freno	✓	
Parabrisas/vidrios traseros	✓	
* Limpia parabrisas	✓	
Espejos laterales	✓	
* Luces intermitentes/emergencias	✓	
Carrocería y pintura	✓	
Placas delantera y trasera	✓	
* Neumáticos (4)	✓	
Revisión interior		
Neumático de repuesto		✓
* Claxon	✓	
Alarma de reversa	✓	
Camara de reversa	✓	
Freno de mano	✓	
Espejos laterales	✓	
Implementos para cambio de neumático (Gato hidraulico y varilla de levantamiento)		✓
* Cinturón de seguridad en todos los asientos	✓	
Triangulos de seguridad (2)	✓	
Cables para corriente	✓	
Pizas y destornilladores	✓	
Extintor con soporte (1)	✓	
Medidor de presión de aire	✓	
Lampara	✓	
Otros:		

REVISIONES DE SEGURIDAD







CONSIDERACIONES: Los puntos marcados con (*) son considerados criticos, si al momento de realizar el check list se encuentran como No cumple, el vehículo no podra circular hasta que se arregle o cumpla el hallazgo.

OBSERVACIONES:

Firma del supervisor

Firma del conductor

CEMEX

INSPECCION PRE-USO
VEHICULO UTILITARIO

Zero Injuries for Life

FECHA:	24-JULIO-2020	kilometraje:	240401
Placa del vehículo:	TA9223-Y	Puesto y Vp:	Supervisor
Nombre del conductor:	Josue Flores		
Tipo de vehículo	Mitsubishi L200		

Cumplimiento SI (✔) NO (X)	Cumple	
Documentación Vigente	**Si**	**No**
* Poliza de seguro	✔	
* Licencia de conducir	✔	
* Tarjeta de circulación	✔	
Revisión de luces del tablero		
* (1) Aceite de motor	✔	
* (2) líquido refrigerante	✔	
* (3) liquido de freno	✔	
* (4) Bateria	✔	
* (5) Revisar motor	✔	
(6) liquido limpiaparabrisas	✔	
Revisión exterior		
* Luces delanteras y traseras	✔	
* Luces de freno	✔	
Parabrisas/vidrios traseros	✔	
* Limpia parabrisas	✔	
Espejos laterales	✔	
* Luces intermitentes/emergencias	✔	
Carrocería y pintura	✔	
Placas delantera y trasera	✔	
* Neumáticos (4)	✔	
Revisión interior		
Neumático de repuesto		✔
* Claxon	✔	
Alarma de reversa	✔	
Camara de reversa	✔	
Freno de mano	✔	
Espejos laterales	✔	
Implementos para cambio de neumático (Gato hidraulico y varilla de levantamiento)		✔
* Cinturón de seguridad en todos los asientos	✔	
Triangulos de seguridad (2)	✔	
Cables para corriente	✔	
Pizas y destornilladores	✔	
Extintor con soporte (1)	✔	
Medidor de presión de aire	✔	
Lampara	✔	
Otros:		

REVISIONES DE SEGURIDAD

Actúo + Seguro GARANTIZADO CEMEX







CONSIDERACIONES: Los puntos marcados con (*) son considerados criticos, si al momento de realizar el check list se encuentran como No cumple, el vehículo no podra circular hasta que se arregle o cumpla el hallazgo.

OBSERVACIONES:

Firma del supervisor

Firma del conductor

INSPECCION PRE-USO
VEHICULO UTILITARIO

FECHA:	25-Julio-2020	kilometraje:	240 513
Placa del vehículo:	TC9223-Y	Puesto y Vp:	Supervisor
Nombre del conductor:	Josue Flores		
Tipo de vehículo	Mitsubishi L200		

Cumplimiento SI (✔) NO (X)	Cumple	
Documentación Vigente	Si	No
• Poliza de seguro	✔	
• Licencia de conducir	✔	
• Tarjeta de circulación	✔	
Revisión de luces del tablero		
• (1) Aceite de motor	✔	
• (2) líquido refrigerante	✔	
• (3) liquido de freno	✔	
• (4) Bateria	✔	
• (5) Revisar motor	✔	
(6) liquido limpiaparabrisas	✔	
Revisión exterior		
• Luces delanteras y traseras	✔	
• Luces de freno	✔	
Parabrisas/vidrios traseros	✔	
• Limpia parabrisas	✔	
Espejos laterales	✔	
• Luces intermitentes/emergencias	✔	
Carrocería y pintura	✔	
Placas delantera y trasera	✔	
• Neumáticos (4)	✔	
Revisión interior		
Neumático de repuesto		✔
• Claxon	✔	
Alarma de reversa	✔	
Camara de reversa	✔	
Freno de mano	✔	
Espejos laterales	✔	
Implementos para cambio de neumático (Gato hidraulico y varilla de levantamiento)		✔
• Cinturón de seguridad en todos los asientos	✔	
Triangulos de seguridad (2)	✔	
Cables para corriente	✔	
Pizas y destornilladores	✔	
Extintor con soporte (1)	✔	
Medidor de presión de aire	✔	
Lampara	✔	
Otros:		

REVISIONES DE SEGURIDAD







CONSIDERACIONES: Los puntos marcados con (*) son considerados criticos, si al momento de realizar el check list se encuentran como No cumple, el vehículo no podra cicular hasta que se arregle o cumpla el hallazgo.

OBSERVACIONES:

Firma del supervisor

Firma del conductor

INSPECCION PRE-USO
VEHICULO UTILITARIO

FECHA:	26-Julio-2020	kilometraje:	240 612
Placa del vehículo:	TC9223-Y	Puesto y Vp:	Supervisor
Nombre del conductor:	Josue Flores		
Tipo de vehículo	Mitsubishi L200		

Cumplimiento SI (✔) NO (X)	Cumple	
Documentación Vigente	Si	No
* Poliza de seguro	✔	
* Licencia de conducir	✔	
* Tarjeta de circulación	✔	
Revisión de luces del tablero		
* (1) Aceite de motor	✔	
* (2) líquido refrigerante	✔	
* (3) liquido de freno	✔	
* (4) Bateria	✔	
* (5) Revisar motor	✔	
(6) liquido limpiaparabrisas	✔	
Revisión exterior		
* Luces delanteras y traseras	✔	
* Luces de freno	✔	
Parabrisas/vidrios traseros	✔	
* Limpia parabrisas	✔	
Espejos laterales	✔	
* Luces intermitentes/emergencias	✔	
Carrocería y pintura	✔	
Placas delantera y trasera	✔	
* Neumáticos (4)	✔	
Revisión interior		
Neumático de repuesto		✔
* Claxon	✔	
Alarma de reversa	✔	
Camara de reversa	✔	
Freno de mano	✔	
Espejos laterales	✔	
Implementos para cambio de neumático (Gato hidraulico y varilla de levantamiento)		✔
* Cinturón de seguridad en todos los asientos	✔	
Triangulos de seguridad (2)	✔	
Cables para corriente	✔	
Pizas y destornilladores	✔	
Extintor con soporte (1)	✔	
Medidor de presión de aire	✔	
Lampara	✔	
Otros:		

REVISIONES DE SEGURIDAD

Actúo + Seguro
GARANTIZADO
CEMEX







CONSIDERACIONES: Los puntos marcados con (*) son considerados criticos, si al momento de realizar el check list se encuentran como No cumple, el vehiculo no podra circular hasta que se arregle o cumpla el hallazgo.

OBSERVACIONES:

Firma del supervisor

Firma del conductor

INSPECCION PRE-USO
VEHICULO UTILITARIO

FECHA:	27-JUNIO-2020	kilometraje:	240 649
Placa del vehículo:	TC9223-Y	Puesto y Vp:	Supervisor
Nombre del conductor:	Josue Flores		
Tipo de vehículo	Mitsubishi L200		

Cumplimiento SI (✓) NO (X)	Cumple	
Documentación Vigente	Si	No
* Poliza de seguro	✓	
* Licencia de conducir	✓	
* Tarjeta de circulación	✓	
Revisión de luces del tablero		
* (1) Aceite de motor	✓	
* (2) liquido refrigerante	✓	
* (3) liquido de freno	✓	
* (4) Bateria	✓	
* (5) Revisar motor	✓	
(6) liquido limpiaparabrisas	✓	
Revisión exterior		
* Luces delanteras y traseras	✓	
* Luces de freno	✓	
Parabrisas/vidrios traseros	✓	
* Limpia parabrisas	✓	
Espejos laterales	✓	
* Luces intermitentes/emergencias	✓	
Carrocería y pintura	✓	
Placas delantera y trasera	✓	
* Neumáticos (4)	✓	
Revisión interior		
Neumático de repuesto		✓
* Claxon	✓	
Alarma de reversa	✓	
Camara de reversa	✓	
Freno de mano	✓	
Espejos laterales	✓	
Implementos para cambio de neumático (Gato hidraulico y varilla de levantamiento)		✓
* Cinturón de seguridad en todos los asientos	✓	
Triangulos de seguridad (2)	✓	
Cables para corriente	✓	
Pizas y destornilladores	✓	
Extintor con soporte (1)	✓	
Medidor de presión de aire	✓	
Lampara	✓	
Otros:		

REVISIONES DE SEGURIDAD







CONSIDERACIONES: Los puntos marcados con (*) son considerados criticos, si al momento de realizar el check list se encuentran como No cumple, el vehículo no podra cicular hasta que se arregle o cumpla el hallazgo.

OBSERVACIONES:

Firma del supervisor

Firma del conductor

INSPECCION PRE-USO
VEHICULO UTILITARIO

FECHA:	28-JULIO-2020	kilometraje:	240 794
Placa del vehículo:	TC9223-Y	Puesto y Vp:	Supervisor
Nombre del conductor:	Josue Flores		
Tipo de vehículo	Mitsubishi L200		

Cumplimiento SI (✔) NO (X)	Cumple	
Documentación Vigente	**Si**	**No**
* Poliza de seguro	✔	
* Licencia de conducir	✔	
* Tarjeta de circulación	✔	
Revisión de luces del tablero		
* (1) Aceite de motor	✔	
* (2) líquido refrigerante	✔	
* (3) liquido de freno	✔	
* (4) Bateria	✔	
* (5) Revisar motor	✔	
(6) liquido limpiaparabrisas	✔	
Revisión exterior		
* Luces delanteras y traseras	✔	
* Luces de freno	✔	
Parabrisas/vidrios traseros	✔	
* Limpia parabrisas	✔	
Espejos laterales	✔	
* Luces intermitentes/emergencias	✔	
Carrocería y pintura	✔	
Placas delantera y trasera	✔	
* Neumáticos (4)	✔	
Revisión interior		
Neumático de repuesto		✔
* Claxon	✔	
Alarma de reversa	✔	
Camara de reversa	✔	
Freno de mano	✔	
Espejos laterales	✔	
Implementos para cambio de neumático (Gato hidraulico y varilla de levantamiento)		✔
* Cinturón de seguridad en todos los asientos	✔	
Triangulos de seguridad (2)	✔	
Cables para corriente	✔	
Pizas y destornilladores	✔	
Extintor con soporte (1)	✔	
Medidor de presión de aire	✔	
Lampara	✔	
Otros:		

REVISIONES DE SEGURIDAD





CONSIDERACIONES: Los puntos marcados con (*) son considerados criticos, si al momento de realizar el check list se encuentran como No cumple, el vehículo no podra cicular hasta que se arregle o cumpla el hallazgo.

OBSERVACIONES:

Firma del supervisor

Firma del conductor

INSPECCION PRE-USO
VEHICULO UTILITARIO

FECHA:	29-Julio-2020	kilometraje:	240 911
Placa del vehículo:	TC9223-Y	Puesto y Vp:	Supervisor
Nombre del conductor:	Josue Flores		
Tipo de vehículo	Mitsubishi L200		

Cumplimiento SI (✔) NO (X)

Documentación Vigente	Cumple Si	No
* Poliza de seguro	✓	
* Licencia de conducir	✓	
* Tarjeta de circulación	✓	
Revisión de luces del tablero		
* (1) Aceite de motor	✓	
* (2) líquido refrigerante	✓	
* (3) liquido de freno	✓	
* (4) Batería	✓	
* (5) Revisar motor	✓	
(6) liquido limpiaparabrisas	✓	
Revisión exterior		
* Luces delanteras y traseras	✓	
* Luces de freno	✓	
Parabrisas/vidrios traseros	✓	
* Limpia parabrisas	✓	
Espejos laterales	✓	
* Luces intermitentes/emergencias	✓	
Carrocería y pintura	✓	
Placas delantera y trasera	✓	
* Neumáticos (4)	✓	
Revisión interior		
Neumático de repuesto		✓
* Claxon	✓	
Alarma de reversa	✓	
Camara de reversa	✓	
Freno de mano	✓	
Espejos laterales	✓	
Implementos para cambio de neumático (Gato hidraulico y varilla de levantamiento)		✓
* Cinturón de seguridad en todos los asientos	✓	
Triangulos de seguridad (2)	✓	
Cables para corriente	✓	
Pizas y destornilladores	✓	
Extintor con soporte (1)	✓	
Medidor de presión de aire	✓	
Lampara	✓	
Otros:		

REVISIONES DE SEGURIDAD







CONSIDERACIONES: Los puntos marcados con (*) son considerados criticos, si al momento de realizar el check list se encuentran como No cumple, el vehículo no podra cicular hasta que se arregle o cumpla el hallazgo.

OBSERVACIONES:

Firma del supervisor

Firma del conductor